


3D-Drucker: Anycubic i3 Mega



Diese Seite fasst die wichtigsten Informationen zur Bedienung und sicheren Nutzung des 3D-Druckers *Anycubic i3 Mega* zusammen. Sie richtet sich an alle Nutzerinnen und Nutzer des Creative Technologies Lab am Technologie-Campus Steinfurt.

Geräteübersicht

- FDM-3D-Drucker mit Bowden-Extruder
- Druckgröße: 210 x 210 x 205 mm
- Touchscreen, Filamentsensor, Resume-Funktion
- Unterstützte Materialien: PLA, ABS, PETG, TPU

Vorbereitung

- Drucker auf stabile Fläche stellen
- Z-Achsen-Turm mit Basis verschrauben, Kabel korrekt verbinden
- Filament einführen über Menü: **Tools → Filament → Load**
- Bett nivellieren: **Tools → Leveling**, Papiermethode verwenden

- Vorgang bei Bedarf 1-2x wiederholen
-

Start eines Drucks

- STL-Datei in Cura oder anderem Slicer öffnen
- Passendes Druckprofil wählen (siehe unten)
- G-Code auf SD-Karte speichern
- Menü: **Print → [Dateiname]**

Empfohlene Cura-Einstellungen:

- Layerhöhe: 0.2 mm
 - Infill: 15-30 %
 - Geschwindigkeit: 50-60 mm/s
 - Nozzle: 0.4 mm
 - Bett: 50-85 °C je nach Material
-

Nach dem Druck

- Druckbett abkühlen lassen
 - Modell vorsichtig mit Spachtel lösen
 - Bett mit Isopropanol reinigen
 - Filament bei Bedarf entladen: **Tools → Filament → Unload**
-

Wartung

Intervall	Maßnahme
-----	-----
Nach jedem Druck	Bett reinigen, Düse prüfen
Wöchentlich	Schrauben kontrollieren
Monatlich	Führungen reinigen und schmieren
Vierteljährlich	PTFE-Schlauch prüfen oder tauschen

Empfohlene Schmiermittel: **WD-40 Dry PTFE**, Nähmaschinenöl, Silikonfett

Sicherheit beim 3D-Druck

- Düse und Druckbett werden über 200 °C heiß
- Keine beweglichen Teile während des Betriebs berühren
- Drucker nicht unbeaufsichtigt lassen
- Für gute Belüftung sorgen
- Nur zugelassene Filamente verwenden
- Bei Rauch, Brand oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort abschalten

Nach jedem Druck:

- Gerät ausschalten
- Arbeitsbereich reinigen
- Keine Kunststoffreste oder Werkzeuge liegen lassen

Notfall und Erste Hilfe

- Bei Verbrennungen: sofort mit Wasser kühlen
- Stromzufuhr trennen, Laborleitung informieren
- Erste-Hilfe-Kasten und Notrufnummern befinden sich am Laboreingang

Hinweis: Die vollständige Laborordnung mit allen Sicherheits- und Verhaltensregeln liegt im Labor zur Einsicht aus.

From:
<https://wiki.ct-lab.info/> - Creative Technologies Lab | dokuWiki

Permanent link:
https://wiki.ct-lab.info/doku.php/extras:codikon:hardware:3d_printer_anycubic-13-mega?rev=1760534549

Last update: **2025/10/15 13:22**

